

**ജലസേചന അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി IRRIGATION RESERVOIRS STATISTICS AS ON 17/09/2019**

No.No.	Reservoir അണക്കെട്ട്	District ജില്ല	FRL (meter) പരമാവധി സംഭരണ ജലനിരപ്പ് (m)	GROSS STORAGE (MCM) പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി	Present Water level (metre) ജലനിരപ്പ്	Present Storage (MCM) സംഭരണ നില	Spill (cumecs) പുറത്ത് വിടുന്ന വെള്ളം	Remarks കുറിപ്പ്
1	Neyyar നെയ്യാർ	Thiruvananthapuram തിരുവനന്തപുരം	84.75	106.25	83.000	91.377	10.00	Spillway shutters opened 5 cm.
2	Kallada കല്ലട	Kollam കൊല്ലം	115.82	504.92	113.26	445.500	28.97	3 shutters 10 cm opened.Both canals closed.
3	Maniyar (Barrage) മണിയാർ	Pathanamthitta പത്തനംതിട്ട	34.62	8.80	34.10		Nil	All shutters closed.
4	Bhoothathankettu (Barrage) ഭൂതത്താൻകെട്ട്	Ernakulam എറണാകുളം	34.95	169.79	26.15		263	Barrage.All 15 nos of shutters kept opened above FRL
5	Malankara മലങ്കര	Idukki ഇടുക്കി	42.00	37.00	40.14	30.28	Nil	River sluices & spillway shutters closed.
6	Vazhani വാഴാനി	Trissur തൃശൂർ	62.48	18.12	61.55	17.65	1.24	2 spillway shutters 2 cm opened.
7	Chimoni ചിമ്മണി	Trissur തൃശൂർ	76.40	179.39	75.25	143.00	3.59	2 spillway shutters 1.25 cm opened.
8	Peechi പീച്ചി	Trissur തൃശൂർ	79.25	94.95	78.22	81.134	3.05	0.637m3/sec drinking water for KWA. Spillway shutters closed but leak through 2 & 4 - 0.5 cm & 3 - 5 cm .
9	Malampuzha മലമ്പുഴ	Palakkad പാലക്കാട്	115.06	226.00	113.84	194.185	23.02	4 nos spillway shutters 9 cm opened.LBC & RBC closed.
10	Mangalam മംഗലം	Palakkad പാലക്കാട്	77.88	25.49	77.69	24.540	1.366	All 6 spillway shutters 2 cm opened. Canal shutter closed.
11	Pothundy പോത്തുണ്ടി	Palakkad പാലക്കാട്	108.20	50.91	107.050	40.262	Nil	All spillway shutters & canal sluice shutters closed.
12	Meenkara മീങ്കര	Palakkad പാലക്കാട്	156.36	11.33	155.48	8.852	Nil	All shutters Closed.Feeding to Chulliyar dam.
13	Chulliyar ചുള്ളിയാർ	Palakkad പാലക്കാട്	154.08	13.70	150.11	7.567	Nil	All shutters Closed.Meenkara-Chulliyar feeder canal opened.
14	Walayar വാളയാർ	Palakkad പാലക്കാട്	203.00	18.40	202.19	16.800	3.39	Shutters 3 nos 2 cm opened.
15	Moolathara( Regulator) മൂലത്തറ	Palakkad പാലക്കാട്	184.70	0.54				River 2 cm opened. At present measuring devices are not fitted at Moolathara Regulator.(Due to renovation works under DRIP)
16	Kanjirappuzha കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	Palakkad പാലക്കാട്	97.54	70.83	95.22	58.091	0.659	3 Spillway shutters opened 1cm.River sluice opened 1 cm.LBC & RBC closed.

17	Siruvani(for TN use)ശിരുവാനി	Palakkad പാലക്കാട്	878.50	25.50	876.96	23.328		River sluice shutters opened for 16cm. Readings on 16-09-2019
18	Karapuzha കാരാപ്പുഴ	Wayanad വയനാട്	763.00	76.50	757.40	36.7234	1.3745	3 spillway shutters 2 cm opened.
19	Kuttiyadi കുറ്റിയാടി	Kozhikkode കോഴിക്കോട്	42.70	105.69	38.90	72.5901	30.797	All 4 spillway shutters opened.
20	Pazhassi(Barrage) പഴശ്ശി	Kannur കണ്ണൂർ	26.52	49.08	14.95		199.198	All shutters are opened.